



En el interior de su pack, encontrará todos estos componentes para utilizar con su máquina de chapas.



Componentes para fabricar 50 chapas con parte trasera segura


- 50 frentes metálicos (A)
- 50 piezas de plástico (B)
- 50 partes traseras de plástico para chapas (C)
- 50 clavijas a insertar antes de hacer (D)

El mejor consejo: las almohadillas adhesivas ¡mantenga todo en su sitio!
Basta con pegar una en la parte posterior de cada espejo.




Componentes para hacer 50 llaveros

- 50 frentes metálicos (A)
- 50 piezas de plástico (B)
- 50 llaveros (C)




Componentes para fabricar 50 espejos

- 50 frentes metálicos (A)
- 50 piezas de plástico (B)
- 50 espejos (son un poco más grandes que los espejos para hacer llaveros espejo) (C)
- 50 anillos metálicos (D)



Componentes para hacer 50 imanes

- 50 frentes metálicos (A)
- 50 piezas de plástico (B)
- 50 partes traseras de imán (C)



Componentes para hacer 50 llaveros abridores de botellas

- 50 frentes metálicos (A)
- 50 piezas de plástico (B)
- 50 llaveros abridores (C)